

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przewoźników towarowych.

L.p.	Podmiot kontrolowany	Dane pociągu				Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
		Nr pociągu	Typ / Seria / Nr pojazdu trakcyjnego	Relacja pociągu	Kontrolowana linia kolejowa / odcinek		
1	2	3	4	5	6	7	8
Oddział Terenowy UTK w Warszawie							
1.	Orlen KolTrans sp. z o.o.	112056/7	M62-584	Płock Trzepowo-Sokółka	Warszawa Gdańska-Warszawa Rembertów	1. Karta próby hamulca wystawiona na niewłaściwym druku. <i>narusza postanowienie</i> - § 8 ust. 1 załącznik 1 wzór nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym (Dz.U. nr 9 poz. 63)	Wystosowano do przewoźnika pismo interwencyjne Nr TO1-524-112a/JS/2012
2.	Lotos Kolej sp. z o.o.	511083	TRAXXE 186nr 145	Gdańsk Olszynka - Emilianów	Warszawa Odolany - Legionowo	1. Brak wskaźnika We 9a w stacji Legionowo tor nr 1L w kierunku Praski oraz wskaźników We 8a i 9a dla kierunku nieparzystego (miejsce odłącznika sieciowego) <i>narusza postanowienie</i> - § 113 ust 1, 2 i 5 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U.05 nr 172 poz. 1444). 2. Zapisy na karcie próby hamulca dla poc. Nr 511082 ujawniają nieprawidłowości podczas wykonywania szczegółowej i uproszczonej próby hamulca. <i>narusza postanowienie</i> - § 20 ust 5 lit c i ust 6 przepisu wewnętrznego „Instrukcji obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego LOTOS - 1”	Wystosowano do PKP Energetyka sp. z o.o. pismo TO1-524-113b/HG/2012
3.		113024/5	E/31E181/066-2	Emilianów-Kutno Wsch. Tow.	Warszawa Gdańska - Sochaczew	Nieprawidłowości nie stwierdzono	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Oddział Terenowy UTK w Lublinie							
1.	Freightliner PL sp. z o. o.	120001	JT42M nr 66605	Ostrołęka - Jaszczów	Lublin - Jaszczów	Nieprawidłowości nie stwierdzono	-
2.		213002	JT42M nr 66605	Jaszczów – Ostrołęka	Lublin – Dęblin		
3.	DB Schenker Rail Polska S.A.	210172	ET-3E-031 ET 181-053	Jaszczów – Warszawa Okęcie	Lublin - Dęblin		
Oddział Terenowy UTK w Krakowie							
1.	DB Schenker Rail Polska S.A.	TM/433036	Lokomotywa spalinowa TEM2/SM48/091	Mysłowice – Kraków Prokocim	Kraków Mydlniki – Kraków Olsza	Nieprawidłowości nie stwierdzono	-
2.		TMS/343011/0	Lokomotywa spalinowa JT42CWR/66166	Dębica Towarowa – Sosnowiec Jęzor	Kraków Olsza – Kraków Mydlniki		
Oddział Terenowy UTK w Katowicach							
1.	CTL Train Sp. z o.o.	449164/5	TEM2-210	KWK Jankowice – Tychy Miasto	Rybnik – Pszczyna	Nieprawidłowości nie stwierdzono	-
2.	DB Schenker Rail Polska S.A.	448321	E181-029	Brzeszcze Kopalnia – Rybnik Towarowy	Brzeszcze – Rybnik		
Oddział Terenowy UTK w Gdańsku							
1.	LOTOS Kolej Sp. z o.o.	551082	31E 181 – 088	Gdańsk Olszynka – Zduńska Wola Karsznice	Gdańsk Olszynka - Subkowy	Nieprawidłowości nie stwierdzono	-
2.		451001	E189 – 450	Zaryń – Gdańsk Olszynka	Subkowy – Gdańsk Olszynka		
3.		511092	E189 – 452	Gdańsk Olszynka – Koruszki	Gdańsk Olszynka – Subkowy		
Oddział Terenowy UTK we Wrocławiu							
1.	Lotos Kolej Sp. z o.o.	461001	Škoda 181-112-4	Gliwice Port – Brzeg Dolny	Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki	Nieprawidłowości nie stwierdzono	-
2.	DOLKOM Sp. z o.o.	647000	SM42-2508	Rogoźnica – Kędzierzyn Koźle	Rogoźnica – Jaworzyna Śląska		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	DB Schenker Rail Polska S.A.	460181	3E-007	Gliwice Łabędy – Węgliniec	Wrocław Gądów – Malczyce	1. Brak w karcie próby hamulca podpisu maszynisty dla próby uproszczonej. <i>narusza postanowienie</i> - § 19 ust. 7, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U.05 nr 172 poz. 1444).	Sporządzono protokół z kontroli Nr TO6-521-25/EK/12. Wydano zalecenia pokontrolne.
4.		662024	TEM2-044	Wrocław Gądów – Oława	Wrocław Gądów – Wrocław Brochów	Nieprawidłowości nie stwierdzono	-
5.	STK S.A.	662017	S200-302	Wrocław Nadorze – Jawor	Stacja Wrocław Gądów	1. Karta próby hamulca wystawiona na niewłaściwym druku. <i>narusza postanowienie</i> - § 8 ust. 1 załącznik 1 wzór nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym (Dz.U. nr 9 poz. 63)	Sporządzono protokół z kontroli Nr TO6-520-47/EK/12 Wydano zalecenia pokontrolne.
6.	Freightliner PL sp. z o. o.	663028	JT42CWR/20018342-007	Rogoźnica – Oława	Jaworzyna Śląska – Wrocław Nadodrze	Nieprawidłowości nie stwierdzono	-
7.		66014	Class66	Lubin Górniczy – Legnica	Lubin Górniczy – Legnica		
8.	PKP CARGO S.A.	683008	ET22-784	Legnica - Trzebiatów	Legnica – Malczyce	1. Brak w karcie próby hamulca godziny zakończenia próby oraz podpisu pracownika wykonującego próbę. <i>narusza postanowienie</i> - § 34 Cw 1 (MW 56) Instrukcji obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego.	Sporządzono protokół z kontroli Nr TO6-521-23/EK/12. Wydano zalecenia pokontrolne.
9.		64670	ET22-729	Węgliniec – Dąbrowa Górnicza Towarowa	Malczyce – Wrocław Brochów	Nieprawidłowości nie stwierdzono	-
Oddział Terenowy UTK w Poznaniu							
1.	CTL Logistics Sp. z o.o.	713004	E182 070-3	Czerwieńsk Towarowy – Płock Trzepowo	Poznań Górczyn – Poznań Franowo	Nieprawidłowości nie stwierdzono	-