Strona znajduje się w archiwum.

Niesprawne ogrzewanie w pociągu PKP IC „Nida”

29.01.2016

PLIKI DO POBRANIA

[mp3] Audio: Niesprawne ogrzewanie w pociągu PKP IC „Nida” (527.75 KB)

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego Oddziału Terenowego w Warszawie przeprowadzili kontrolę w pociągu „Nida” relacji Kielce – Warszawa Zachodnia. Stwierdzono niesprawne ogrzewanie w dwóch z trzech wagonów składu pociągu. Zmierzona temperatura wewnątrz wagonów wynosiła od 4 do 7 stopni Celsjusza. Ponadto inspektorzy stwierdzili niewłaściwe przygotowanie pociągu do drogi (nieczynne lub przepełnione toalety). W związku z powyższym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o natychmiastowym wyłączeniu niesprawnych wagonów z eksploatacji.

Powtórna kontrola pociągu „Nida” wykazała niesprawne blokady wszystkich drzwi bocznych w dwóch z trzech wagonów składu. Drzwi zostały zamknięte i zabezpieczone przez obsługę pociągu. Również w tym przypadku Prezes UTK podjął decyzję o natychmiastowym wyłączeniu niesprawnych wagonów z eksploatacji.

Drzwi boczne z niesprawną blokadą

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.