Strona znajduje się w archiwum.

Niesprawne wagony w pociągach TLK „Mamry” i TLK „Gryf”

08.02.2016

Inspektorzy oddziału terenowego UTK w Gdańsku 4 lutego 2016 r. przeprowadzili kontrolę pociągu TLK „Mamry” relacji Białystok – Wrocław Główny oraz pociągu TLK „Gryf” relacji Olsztyn Główny – Szczecin Główny.

Kontrola wykazała, że w jednym z wagonów należących do PKP Intercity nie działa ogrzewanie — pasażerowie podróżowali w temperaturze ok. 13°C. Stwierdzono także, że nie działają blokady drzwi bocznych i że toaleta jest niesprawna.

W związku ze stwierdzonymi usterkami Urząd Transportu Kolejowego nakazał wyłączenie niesprawnych wagonów z eksploatacji.

PLIKI DO POBRANIA

[mp3] Audio: Niesprawne wagony w pociągach TLK „Mamry” i TLK „Gryf” (385.1 KB)

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.