

System/Wyposażenie

Pęknięcia na wózkach typu AFR 22

Data wystąpienia

07.11.2017

Organizacja

EPSF (Établissement Public de Sécurité Ferroviaire) – NSA Francji

Opis zagadnienia związanego z bezpieczeństwem

EPSF została poinformowana w piątek, 10 listopada 2017 r., o pojawianiu się znaczących pęknięć na wózkach AFR 22.

Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji tego rodzaju uszkodzeń, EPSF poleciła krajowym dysponentom wagonów zidentyfikowanie wśród ich taboru wagonów, które są wyposażone w wózki AFR 22, ich niezwłoczne wyłączenie z eksploatacji i przeprowadzenie oględzin.

Przewoźnicy kolejowi posiadający certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez EPSF zostali również poinformowani o tym alercie.

Przykłady wad, których należy szukać:







