



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

ANSF Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie
Prot. n° 004675/2014
04/07/2014

Prot. DGIF/DIV2/187 /2014 /7.1-9/Uscita

Roma, 25 giugno 2014

Alla Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45
50123 FIRENZE

Oggetto: Relazione finale d'indagine della Commissione ministeriale costituita con Decreto Dirigenziale n. 24 del 08/08/2012, relativa all'incidente ferroviario occorso il 06/06/2012 all'ingresso della stazione di Bressanone. Segnalazione urgente.

In riferimento all'oggetto, si comunica che, facendo seguito alle risultanze degli incontri e delle consultazioni previste dall'art.22 della Direttiva 2004/49/CE e dall'art. 21 comma 2 del D.Lgs n.162/2007 ed ai successivi scambi di informazioni con le parti ed alle indicazioni di questa Direzione, la Commissione di indagine ha consegnato, nei giorni scorsi, la stesura finale della relazione di indagine.

La presente nota viene inviata a codesta Agenzia in parallelo alle Raccomandazioni emesse dalla Scrivente a conclusione dell'inchiesta sull'incidente medesimo.

Si ritiene, necessario comunicare a codesta Agenzia informazioni che si ritengono utili ed urgenti al fine di garantire il presidio della sicurezza della circolazione ferroviaria.

Da quanto ricavato dalla lettura della Relazione, la Commissione, a seguito, della visita presso gli stabilimenti della ZOS a Trnava in corso di indagine, ha potuto visionare anche diagrammi di caletto di sale montate non facenti parte del treno oggetto dello svio. In tale fase è emerso che la sala montata 124030, non appartenente al treno oggetto dello svio, che ha effettuato manutenzione in ZOS il 10/11/2011, mostrava in maniera marcata il pericolo di un potenziale doppio scalettamento, sia per il basso valore dell'interferenza (0,16mm) dei due accoppiamenti ruota/assile (non conforme né con la norma UIC813, né con la norma EN 13260), sia per il basso valore della massima forza di caletto misurata (706.1kN e 712kN su una soglia minima di 690kN).

La Commissione, ha segnalato, inoltre possibili potenziali criticità per una serie sale montate, identificate con i seguenti numeri: 5846, 5957, 3530, 24222, 43941, 120205, 122940, 124549, 120474, 120577, 121159, 124393, 126697, 128225, 119283, 116714, 125697, 43695.

Quanto precede, affinché codesta spettabile Agenzia possa valutare opportune e possibili verifiche o disposizioni rientranti nelle proprie competenze, tenuto conto delle eventuali iniziative già in proposito intraprese.

Il Dirigente Generale
delegato per le funzioni
(Ing. Marco Pittaluga)