

Urząd Transportu Kolejowego

<https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/6058,Prezes-UTK-stwierdzil-naruszenie-przepisow-w-zakresie-utrzymania-przez-PKP-PLK-s.html>
2020-10-31, 08:23

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie utrzymania przez PKP PLK sieci trakcyjnej na linii nr 181 Herby Nowe - Oleśnica, na odcinku Herby Nowe - Pątnów

29.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), przepisów w zakresie utrzymania elementów sieci trakcyjnej na linii 181 Herby Nowe - Oleśnica, na odcinku Herby Nowe - Pątnów.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

- niewykonaniu naprawy bieżącej mającej na celu uzupełnienie drutu jezdnego po kradzieży,
- niepodejmowaniu działań naprawczych uszynień indywidualnych lub grupowych elementów przewodzących w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej,
- nieprawidłowych działaniach naprawczych sieci trakcyjnej dwuprzewodowej.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury przepisy:

- ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
- przepis wewnętrzny PKP PLK, w tym instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej let-2.

Wyniki działań:

- Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
- Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

- podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK, w tym w szczególności utrzymania sieci trakcyjnej,
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości świadczonych przez zarządcę usług.

