

Zagadnienie Tabor - inne

Wyposażenie Zakończenie alertu dotyczącego wagonów wyposażonych w wózki AFR 22

Opis EPSF wydała 13 listopada 2017 r. alert bezpieczeństwa po zaobserwowaniu i zgłoszeniu przez przewoźnika znacznych pęknięć w wagonach wyposażonych w wózki AFR22 (patrz załącznik).

Do tej pory sprawdzono 96% z 2513 wagonów wyposażonych w te wózki. Według informacji przekazanych EPSF przez ECM kontrole te nie ujawniły żadnych przypadków podobnych do tych, które były przyczyną wydania alertu.

Spośród skontrolowanych 2422 wagonów 2% miało wady, z których większość dotyczy zidentyfikowanego parku 191 wagonów wyposażonych w wózki wyprodukowane przed marcem 2012 r. Dla tych wózków producent rozpoczął wdrażanie środków mających na celu wykonanie wzmocnień w przedmiotowym taborze.

Wózki wyprodukowane po marcu 2012 r., na których wykryto do tej pory usterki lub istniało podejrzenie o ich wystąpieniu, które nie zostało jeszcze potwierdzone, stanowią mniej niż 1% pozostałej części skontrolowanego taboru. Wśród nich są przypadki, które spowodowały wydanie alertu.

Zagadnienie to jest ściśle monitorowane przez dysponentów i ECM, którzy posiadają lub utrzymują takie wagony oraz przez producenta wózków, który prowadzi dalszą analizę.

Obecny rozwój sytuacji i poziom wdrożenia środków kontroli, przedstawionych przez zainteresowane podmioty, umożliwiają EPSF odwołanie alertu wydanego 13 listopada 2017 r.

EPSF pozostaje w kontakcie z dysponentami, ECM i producentem wózków, aby zapewnić prawidłowe zakończenie działań, które należy przeprowadzić.

Kraj Francja

Wydający NSA

Data wydania 20.12.2017 r.

Załączniki Alert bezpieczeństwa 2017-11-13 - wózki AFR 22 - tłumaczenie