



## SAFETY ALERT

<b>SYSTEM/ EQUIPMENT</b>	Rodzaj uszkodzonego elementu: Wagon towarowy – dodatkowy zbiornik powietrza	
<b>SAFETY ISSUE DESCRIPTION</b>	Opis: Wagon towarowy stracił dodatkowy zbiornik powietrza (o pojemności 125 l) podczas przejazdu przez stację kolejową. Nie doszło do wykolejenia ani nie było rannych, ale kolejne 6 wagonów uległo uszkodzeniu. Utrata zbiornika spowodowana było wadliwym spawaniem na uchwycie zbiornika. Zbiornik był wymieniony miesiąc przed wypadkiem. Podczas wymiany zbiornika nie zauważono wadliwego spawu.	
<b>CIRCUMSTANCES</b>  <i>(e.g. special weather conditions)</i>	Okoliczności zdarzenia: Zbiornik był wymieniony miesiąc przed wypadkiem, jednak podczas jego wymiany nie zauważono wadliwego spawu. Wagony zostały wyprodukowane w latach osiemdziesiątych XX w. w krajach Europy Wschodniej. W wyniku przeprowadzenia dochodzenia przez krajową władzę bezpieczeństwa dysponent wagonów dokonał przeglądu swojej floty, w wyniku którego zidentyfikowano dodatkowo dwa wagony, w których wystąpiła analogiczna usterka. Wagony zostały wycofane z eksploatacji.	
<b>REASON FOR ISSUE</b>	Zasadność ogłoszenia alertu: Możliwe jest, że niektóre inne wagony o podobnej historii mogły podlegać podobnemu uszkodzeniu.	
<b>LIST OF SUPPORTING DOCUMENTS</b>  <i>(e.g. PHOTOS, LINKS)</i>	Kilka zdjęć uszkodzonych elementów.	
<b>LINKED WITH OCCURRENCE NOTIFIED TO ERA DATABASE?</b>	Choose an item.	<b>LINK TO ERA NOTIFICATION</b>  Click here to enter text.
	<b>OCCURRENCE DATE</b> Click here to enter a date.	

## ISSUER

<b>ORGANISATION</b>	Podmiot ogłaszający alert bezpieczeństwa: Eisenbahn-Bundesamt; c/o Jochen Schaub; Heinemannstrasse 6; D-53175 Bonn		
<b>CONTACT DATA</b>		+49 228 98 26 35 7	 schaubj@eba.bund.de
<b>ISSUE DATE</b>	05/05/2014		